

# [ATTENTION]

紙面版エンルートチャート (2019年10月10日発行) の表示不具合について

2019 年 10 月 10 日発行 航空路誌改訂版 NR19/2019 の ENRC2 (紙面版) に表示の不具合がありました。訂正箇所は以下のとおりです。





\* IKAHO (365514.37N1390430.93E) における Holding Pattern が塗り潰し表示となっている。

## [ATTENTION]

Corrections to ENRC2 and ENRC3 (published on 10 OCT 2019) as follows.

### Civil Training & Testing Areas

From KS14-1 to KS14-3

(Error) (Correct)

• KS14-1 ⇒ KS14-4

 $\cdot$  KS14-2  $\Rightarrow$  KS14-5

 $\cdot$  KS14-3  $\Rightarrow$  KS14-6

From KS14-4 to KS14-6

[Error] [Correct]

• KS14-4 ⇒ KS14-1

 $\cdot$  KS14-5  $\Rightarrow$  KS14-2

 $\cdot$  KS14-6  $\Rightarrow$  KS14-3






#### ENRC2 <Correct>



ENRC3 <Error>



### ENRC3 <Correct>




## [ATTENTION]

Corrections to ENRC2 (published on 10 OCT 2019) as follows.

#### ATS ROUTE V28 BETWEEN SWE-UBE

- SWE → UBE (Error) MAG TR 257°  $\Rightarrow$  (Correct) 076°
- UBE  $\rightarrow$  SWE (Error) MAG TR 076°  $\Rightarrow$  (Correct) 257°

### [Error]



### [Correct]

